

顺昌县高阳乡农贸市场改造项目 标段施工开标记录表(2)

开标时间：2024-03-20 09:00:00

投标人代号	投标单位名称	递交电子投标文件 (开标现场递交电子投标文件的除外)的计算机硬件信息			编制电子投标文件的计算机硬件信息			制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息									解密计算机硬件信息		备注							
		记录时间	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序号) 是否雷同	是否雷同	记录时间	编制计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序号) 是否雷同	计价软件加密锁信息						计算机硬件信息				记录时间	解密计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序号) 是否雷同								
							文件固化时间	清单固化时间	加密锁使用人全称	使用统一社会信用代码(身份证号码)	软件功能	加密锁序列号	加密锁序列是否雷同	文件固化时间	清单固化时间	网卡MAC地址(如有)、CPU序号、硬盘序号 是否雷同				是否雷同	是否存在篡改					
1	福建中天晟成建设工程有限公司	2024-03-19 15:49:00.0	08-BF-B8-9A-27-40@BFEBFBF00090675@YS20230506345688	否	2024-03-19 09:05:35.0	08-BF-B8-9A-27-40@BFEBFBF00090675@YS20230506345688	否																			

校验数据有误, 请检查

2	福建富利隆建设有限公司	2024-03-19 09:45:09.0	00-E2-69-36-D4-7A@BF EBFBF F0009 06EA@41413 03030 30303 30303 30383 83831, 2020 20205 7202d 44435 73643 31594 65645 41453 6	否	2024-03-19 09:42:29.0	00-E2-69-36-D4-7A, 00-00-00-00-00-00-00-EQ@BF EBFBF F0009 06EA@41413 03030 30303 30303 30303 30303, 2020 20205 7202d 83831, 2020 20205 7202d 44435 73643 31594 65645 41453 6	否									校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:01:50	00-E2-69-36-D4-7A@BF EBFBF F0009 06EA@41413 03030 30303 30303 30383 83831, 2020 20205 7202d 44435 73643 31594 65645 41453 6	否			
3	中通南信建设（福建）有限公司	2024-03-19 13:53:56.0	A0-36-BC-B8-41-F5@BF EBFBF F000A 0653@ 00A0_755B_1000_0145.	否	2024-03-19 13:52:30.0	A0-36-BC-B8-41-F5@BF EBFBF F000A 0653@ 00A0_755B_1000_0145.	否										校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:00:37	A0-36-BC-B8-41-F5@BF EBFBF F000A 0653@ 00A0_755B_1000_0145.	否		

4	福建省翎析 发展有限公司	2024-03-19 16:53 :42.0	58- 11- 22- 95- 48- 9C@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7381 6686E 3, WD- WCC6Y 4DNT7 6N	否	2024-03-19 16:52 :18.0	58- 11- 22- 95- 48- 9C@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7381 6686E 3, WD- WCC6Y 4DNT7 6N	否										校验 数据 有 误 ， 请 查	2024-03-20 09:00 :29	58- 11- 22- 95- 48- 9C@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7381 6686E 3, WD- WCC6Y 4DNT7 6N	否	
5	福建鑫誉鼎 建设工程有限公司	2024-03-19 10:05 :30.0	3C- 7C- 3F- 51- DB- 61@BF EBFBF F000A 0653@ F5182 20010 11202 , 5002 6B738 1255B 14	否	2024-03-19 10:02 :56.0	3C- 7C- 3F- 51- DB- 61@BF EBFBF F000A 0653@ F5182 20010 11202 , 5002 6B738 1255B 14	否										校验 数据 有 误 ， 请 查	2024-03-20 09:02 :11	3C- 7C- 3F- 51- DB- 61@BF EBFBF F000A 0653@ F5182 20010 11202 , 5002 6B738 1255B 14, 20 04432 17308 02B38 52C	否	

6	福建省鑫青 华建设工程 有限公司	2024- 03-18 10:44 :30.0	7C- 10- C9- 8D- 42- 63@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 6NRY1 R5, 20 20_20 20_20 20_20 20.	否	2024- 03-18 10:42 :53.0	7C- 10- C9- 8D- 42- 63@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 6NRY1 R5, 20 20_20 20_20 20_20 20.	否										校验 数据 有误 ，请 检查	2024- 03-20 09:16 :28	7C- 10- C9- 8D- 42- 63@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 6NRY1 R5, 20 20_20 20_20 20_20 20.	否	
7	福建熠星建 设有限公司	2024- 03-19 09:23 :44.0	A8- A1- 59- BB- F2- DC@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 01000 0245A 24600 , WD- WCC6Y 2ZS2L LD	否	2024- 03-19 09:22 :10.0	A8- A1- 59- BB- F2- DC@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 01000 0245A 24600 , WD- WCC6Y 2ZS2L LD	否										校验 数据 有误 ，请 检查	2024- 03-20 09:00 :16	A8- A1- 59- BB- F2- DC@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 01000 0245A 24600 , WD- WCC6Y 2ZS2L LD	否	

10	福建九骏建设有限公司	2024-03-19 08:44:27.0	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD- WCC6Y 2HE6U H3	否	2024-03-19 08:43:06.0	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD- WCC6Y 2HE6U H3	否											校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:01:09	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD- WCC6Y 2HE6U H3	否	
11	福建省顺禾园林建筑工程有限公司	2024-03-19 15:45:38.0	00-E0-4C-79-0E-74@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0054_ 7000_ 0449.	否	2024-03-19 15:39:42.0	00-E0-4C-79-0E-74@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0054_ 7000_ 0449.	否											校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:04:11	00-E0-4C-79-0E-74@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0054_ 7000_ 0449.	否	

12	福建乐达建筑工程有限公司	2024-03-18 16:58:16.0	08-BF-B8-BC-AC-DC@BF EBFBF F0009 0675@E823_8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 48E8_ 18E7.	否	2024-03-18 16:57:16.0	08-BF-B8-BC-AC-DC@BF EBFBF F0009 0675@E823_8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 48E8_ 18E7.	否													校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:01:45	08-BF-B8-BC-AC-DC@BF EBFBF F0009 0675@E823_8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 48E8_ 18E7.	否		
13	名城三建（福建）发展有限公司	2024-03-18 09:25:39.0	D4-5D-64-4A-4D-OC@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y 5UCEE 0F, 50 026B7 38092 0011	否	2024-03-18 09:22:46.0	D4-5D-64-4A-4D-OC, 00-00-00-00-00-E0@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y 5UCEE 0F, 50 026B7 38092 0011	否														校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:00:24	D4-5D-64-4A-4D-OC@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y 5UCEE 0F, 50 026B7 38092 0011	否	

14	福建上洋建设有限公司	2024-03-19 15:43:30.0	00-25-F2-69-BD-6F@BF EBFBF F0009 06EB@ 334a3 03932 39453 23631 30382 03320 20202 02020	否	2024-03-12 17:25:52.0	00-25-F2-69-BD-6F, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 334a3 03932 39453 23631 30382 03320 20202 02020	否															校验数据 有误, 请 检查	2024-03-20 09:01:54	00-25-F2-69-BD-6F@BF EBFBF F0009 06EB@ 334a3 03932 39453 23631 30382 03320 20202 02020	否		
----	------------	-----------------------	---	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---	---	--	--

15	福建恒菲建设发展有限公司	2024-03-14 11:49:31.0	F4-94@BF B5-EBFBF 20-F0009 17-06EB@ C3-WD- 00-WCC6Y 00-1UVDL L9	否	2024-03-14 11:46:53.0	F4-B5- 20- 17- C3- 94,00 -00- 00- 00- 00- 00- E0,00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ WD- WCC6Y 1UVDL L9	否														校验数据有误, 请检查	2024-03-20 09:06:22	F4-94@BF B5-EBFBF 20-F0009 17-06EB@ C3-WD- 00-WCC6Y 00-1UVDL L9	否
----	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------	--	---

16	福建松匠建设有限公司	2024-03-19 14:36:55.0	34-F7-16-C0-F6-AB,34-F7-16-C0-F6-AB,1C-1B-OD-78-F1-84@BF EBFBF F0005 06E3@L38AA H0904 049,W D-WCC6Y N24HA 92	否	2024-03-19 11:48:40.0	48-F3-17-05-8E-4A,00-00-00-00-00-00-00-00-E0@17 8BFBF F0063 0F01@ 57573 03030 30303 03030 30303 03030 30323 33636 ,4141 30303 03030 30303 03030 30303 03031 31383 3	否										校验数据有错误,请检查	2024-03-20 09:06:31	34-F7-16-C0-F6-AB,34-F7-16-C0-F6-AB,1C-1B-OD-78-F1-84@BF EBFBF F0005 06E3@L38AA H0904 049,W D-WCC6Y N24HA 92	否		
17	福建裕航建设有限公司	2024-03-19 10:44:01.0	00-E0-4C-16-E9-DA@BF EBFBF F000A 0653@ 19299 38043 15	否	2024-03-19 10:19:59.0	00-E0-4C-16-E9-DA@BF EBFBF F000A 0653@ 19299 38043 15	否											校验数据有错误,请检查	2024-03-20 09:01:00	00-E0-4C-16-E9-DA@BF EBFBF F000A 0653@ 19299 38043 15	否	

18	福建鑫泷昇 建设工程有限公司	2024-03-13 17:19 :22.0	00- E2- 69- 52- 21- BC@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 5DHHP N6, AA 00000 00121 80000 139	否	2024-03-13 17:15 :40.0	00- E2- 69- 52- 21- BC@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 5DHHP N6, AA 00000 00121 80000 139	否										校验 数据 有误 ，请 检查	2024-03-20 09:01 :52	00- E2- 69- 52- 21- BC@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y 5DHHP N6, AA 00000 00121 80000 139	否	
19	福建省富丰 建设有限公司	2024-03-18 16:22 :47.0	00- E0- 4C- 5A- A4- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A759_ F090_ 0469.	否	2024-03-18 16:21 :43.0	00- E0- 4C- 5A- A4- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A759_ F090_ 0469.	否										校验 数据 有误 ，请 检查	2024-03-20 09:01 :00	00- E0- 4C- 5A- A4- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A759_ F090_ 0469.	否	

20	福建永益建设工程有限公司	2024-03-15 09:16:05.0	58-11-22-8C-71-F8@BF EBFBF F000A 0653@30333 83035 34393 13539 20372 02020 20202 02020 , 2020 20205 7202d 44435 73643 46593 33248 5a554 1	否	2024-03-15 09:12:32.0	58-11-22-8C-71-F8@BF EBFBF F000A 0653@30333 83035 34393 13539 20372 02020 20202 02020 , 2020 20205 7202d 44435 73643 46593 33248 5a554 1	否									校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:06:14	58-11-22-8C-71-F8@BF EBFBF F000A 0653@30333 83035 34393 13539 20372 02020 20202 02020 , 2020 20205 7202d 44435 73643 46593 33248 5a554 1	否		
21	福建鑫欣鑫建设有限公司	2024-03-19 10:30:11.0	24-4B-FE-7C-97-5B@BF EBFBF F000A 0653@19299 38059 10, AA 00000 00024 00000 001	否	2024-03-19 10:29:05.0	24-4B-FE-7C-97-5B@BF EBFBF F000A 0653@19299 38059 10, AA 00000 00024 00000 001	否										校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:01:23	24-4B-FE-7C-97-5B@BF EBFBF F000A 0653@19299 38059 10, AA 00000 00024 00000 001	否	

22	福建鑫晟泽建设有限公司	2024-03-18 09:19:01.0	00-E0-4C-50-C5-5C@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000.	否	2024-03-18 09:17:18.0	00-E0-4C-50-C5-5C@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000.	否										校验数据有误，请检查	2024-03-20 09:01:51	00-E0-4C-50-C5-5C@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000.	否		
23	福建省腾昌建设有限公司	2024-03-15 09:24:49.0	94-C6-91-90-61-67,00 -E0-4A-37-AD-E0, B4 -6B-FC-56-AF-B2@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y OPZ2T U8	否	2024-03-15 09:23:54.0	94-C6-91-90-61-67,00 -E0-4A-37-AD-E0, B4 -6B-FC-56-AF-B2@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y OPZ2T U8	否											校验数据有误，请检查	2024-03-20 09:01:26	94-C6-91-90-61-67,00 -E0-4A-37-AD-E0, B4 -6B-FC-56-AF-B2@BF EBFBF F0009 06EA@ WD-WCC6Y OPZ2T U8	否	

24	福建省建昌建设有限公司	2024-03-19 10:36:17.0	08-BF-B8-BC-A8-59@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_707C_1802_2602_0101. , WD-WCC6Y CD157 1T	否	2024-03-19 10:32:37.0	08-BF-B8-BC-A8-59@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_707C_1802_2602_0101. , WD-WCC6Y CD157 1T	否										校验数据有错误, 请检查	2024-03-20 09:00:43	08-BF-B8-BC-A8-59@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_707C_1802_2602_0101. , WD-WCC6Y CD157 1T	否	
25	福建宝山建设发展有限公司	2024-03-15 10:52:15.0	E0-D5-5E-61-EC-1F@BF EBFBF F0009 06E9@ 10016 42564 8, WD-WCC6Y 7HSED FU	否	2024-03-15 10:51:16.0	E0-D5-5E-61-EC-1F@BF EBFBF F0009 06E9@ 10016 42564 8, WD-WCC6Y 7HSED FU	否										校验数据有错误, 请检查	2024-03-20 09:01:30	E0-D5-5E-61-EC-1F@BF EBFBF F0009 06E9@ 10016 42564 8, WD-WCC6Y 7HSED FU	否	

26	福建鑫延顺建设工程有限公司	2024-03-15 10:52:21.0	E0-D5-5E-62-E3-4C@BFEBFBFF000906E9@WD-WCC6Y7HSE1TA, 10006615447	否	2024-03-15 10:49:56.0	E0-D5-5E-62-E3-4C@BFEBFBFF000906E9@WD-WCC6Y7HSE1TA, 10006615447	否										校验数据有错误, 请检查	2024-03-20 09:01:18	E0-D5-5E-62-E3-4C@BFEBFBFF000906E9@WD-WCC6Y7HSE1TA, 10006615447	否	
27	福建益贯建设有限公司	2024-03-19 09:49:48.0	9C-2F-9D-9C-90-03, 9E-2F-9D-9C-90-03, DE-2F-9D-9C-90-03, F4-6B-8C-D1-80-27@BFEBFBFF00090675@Y27BS29NS, 0025_38EA_21B1_5053.	否	2024-03-19 09:48:14.0	9C-2F-9D-9C-90-03, 9E-2F-9D-9C-90-03, DE-2F-9D-9C-90-03, F4-6B-8C-D1-80-27@BFEBFBFF00090675@Y27BS29NS, 0025_38EA_21B1_5053.	否										校验数据有错误, 请检查	2024-03-20 09:01:42	9C-2F-9D-9C-90-03, 9E-2F-9D-9C-90-03, DE-2F-9D-9C-90-03, F4-6B-8C-D1-80-27@BFEBFBFF00090675@Y27BS29NS, 0025_38EA_21B1_5053.	否	

29	福建亿鑫宏建设发展有限公司	2024-03-15 17:45:06.0	58-11-22-D1-72-2D@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E8E_6683.	否	2024-03-15 17:40:13.0	58-11-22-D1-72-2D@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E8E_6683.	否											校验数据有误，请检查	2024-03-20 09:05:15	58-11-22-D1-72-2D@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E8E_6683.	否	
30	福建省熊宇鑫建设工程有限公司	2024-03-19 09:30:04.0	50-EB-F6-5A-58-AA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49A4_17B3.,WD-WCC6Y0JDRYV9	否	2024-03-19 09:03:40.0	50-EB-F6-5A-58-AA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49A4_17B3.,WD-WCC6Y0JDRYV9	否											校验数据有误，请检查	2024-03-20 09:12:08	50-EB-F6-5A-58-AA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49A4_17B3.,WD-WCC6Y0JDRYV9	否	

31	福建省腾顺建设有限公司	2024-03-19 16:27:15.0	00- E0- 4F- 0B- 9C- D3@BF EBFBF F0002 06D7@ V6WMH 45Z,0 000_0 000_0 000_0 000_0 000.	否	2024-03-19 16:26:00.0	00- E0- 4F- 0B- 9C- D3@BF EBFBF F0002 06D7@ V6WMH 45Z,0 000_0 000_0 000_0 000_0 000.	否										校验数据有, 请检查	2024-03-20 09:00:23	00- E0- 4F- 0B- 9C- D3@BF EBFBF F0002 06D7@ V6WMH 45Z,0 000_0 000_0 000_0 000_0 000.	否	
32	福建晟达坤建设发展有限公司	2024-03-19 10:29:24.0	18- C0- 4D- D2- C2- E4@BF EBFBF F000A 0653@ 2049L 74898 02	否	2024-03-19 09:41:25.0	18- C0- 4D- D2- C2- E4@BF EBFBF F000A 0653@ 2049L 74898 02	否										校验数据有, 请检查	2024-03-20 09:01:15	18- C0- 4D- D2- C2- E4@BF EBFBF F000A 0653@ 2049L 74898 02	否	
33	福建省源广达建设有限公司	2024-03-19 10:53:02.0	A0- 36- BC- 2C- D1- 3C@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7381 A1687 3,WD- WCC6Y 6Z5KH KV	否	2024-03-19 09:35:42.0	A0- 36- BC- 2C- D1- 3C@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7381 A1687 3,WD- WCC6Y 6Z5KH KV	否										校验数据有, 请检查	2024-03-20 09:00:27	A0- 36- BC- 2C- D1- 3C@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7381 A1687 3,WD- WCC6Y 6Z5KH KV	否	

34	中建锦业 (福建)发 展有限公司	2024-03-19 08:57 :37.0	08- BF- B8- 9A- 03- 9B@BF EBFBF F0009 0672@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4EF8_ 17A3. ,WCC6 Y5HXU HVU	否	2024-03-19 08:54 :58.0	08- BF- B8- 9A- 03- 9B@BF EBFBF F0009 0672@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4EF8_ 17A3. ,WCC6 Y5HXU HVU	否										校验 数据 有 误 请 查	2024-03-20 09:03 :22	08- BF- B8- 9A- 03- 9B@BF EBFBF F0009 0672@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4EF8_ 17A3. ,WCC6 Y5HXU HVU	否		
35	福建汇泽建 设有限公司	2024-03-19 08:35 :39.0	00- E0- 70- 5D- 41- C0@BF EBFBF F0009 06E9@ AA000 00000 00000 02216	否	2024-03-13 15:08 :10.0	00- E0- 70- 5D- 41- C0@BF EBFBF F0009 06E9@ AA000 00000 00000 02216	否											校验 数据 有 误 请 查	2024-03-20 09:00 :41	00- E0- 70- 5D- 41- C0@BF EBFBF F0009 06E9@ AA000 00000 00000 02216	否	

36	福建鑫昌泰 建设工程有限公司	2024-03-18 11:35:37.0	08- BF- B8- 1A- 89- BA@BF EBFBF F0009 0672@ WD- WCC6Z OETF9 5N, E8 23_8F A6_BF 53_00 01_00 1B_44 8B_4E F8_57 1A.	否	2024-03-18 11:33:35.0	08- BF- B8- 1A- 89- BA@BF EBFBF F0009 0672@ WD- WCC6Z OETF9 5N, E8 23_8F A6_BF 53_00 01_00 1B_44 8B_4E F8_57 1A.	否										校验 数据 有误 ，请 检查	2024-03-20 09:01:47	08- BF- B8- 1A- 89- BA@BF EBFBF F0009 0672@ WD- WCC6Z OETF9 5N, E8 23_8F A6_BF 53_00 01_00 1B_44 8B_4E F8_57 1A.	否	
----	-------------------	--------------------------	--	---	--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------------------	--	---	--

38	福建省新纪元建设发展有限公司	2024-03-19 17:09:34.0	D8-5E-D3-DD-7A-B7, 34-4B-50-00-00@BF EBFBF F000A 0653@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4538_ 9911.	否	2024-03-19 17:03:05.0	D8-5E-D3-DD-7A-B7, 34-4B-50-00-00@BF EBFBF F000A 0653@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4538_ 9911.	否										校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:00:49	D8-5E-D3-DD-7A-B7, 34-4B-50-00-00@BF EBFBF F000A 0653@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4538_ 9911.	否	
39	福建骐瑞建设有限公司	2024-03-19 15:33:28.0	B0-6E-BF-BA-2F-AE, 00-00-00-00@BF EBFBF F0009 06E9@ W9A6C VEY, A A0000 00006 10000 1206	否	2024-03-19 15:31:25.0	B0-6E-BF-BA-2F-AE@BF EBFBF F0009 06E9@ W9A6C VEY, A A0000 00006 10000 1206	否										校验数据有错误，请检查	2024-03-20 09:03:49	B0-6E-BF-BA-2F-AE, 00-00-00-00@BF EBFBF F0009 06E9@ W9A6C VEY, A A0000 00006 10000 1206	否	

40	福建骏坤建设有限公司	2024-03-19 08:52:35.0	FC-34-97-71-F0-BA, 64-79-F0-A9-14-14, 64-79-F0-A9-14-10, 64-79-F0-A9-14-10, 64-79-F0-A9-14-10, FC-34-97-71-F0-BA, 64-79-F0-A9-14-10@BF EBFBF F0008 06C1@0025_38AA_01D0_7EF1.	否	2024-03-19 08:49:42.0	64-79-F0-A9-14-10, 64-79-F0-A9-14-11, 66-79-F0-A9-14-10, FC-34-97-71-F0-BA, 64-79-F0-A9-14-14@BF EBFBF F0008 06C1@0025_38AA_01D0_7EF1.	否										校验数据有误, 请检查	2024-03-20 09:02:35	FC-34-97-71-F0-BA, 64-79-F0-A9-14-14, 64-79-F0-A9-14-14, 64-79-F0-A9-14-10, 64-79-F0-A9-14-10, 64-79-F0-A9-14-10@BF EBFBF F0008 06C1@0025_38AA_01D0_7EF1.	否		
41	福建省国创建设发展有限公司	2024-03-14 10:19:38.0	04-42-1A-23-71-BB@BF EBFBF F000A 0653@50026 B7684 B914C 4	否	2024-03-14 10:17:42.0	04-42-1A-23-71-BB@BF EBFBF F000A 0653@50026 B7684 B914C 4	否											校验数据有误, 请检查	2024-03-20 09:01:19	04-42-1A-23-71-BB@BF EBFBF F000A 0653@50026 B7684 B914C 4	否	

